


mm ²	AWG	
1 x (0.75 - 16)	1 x (18 - 6)	3.2 Nm (28 lb-in)
2 x (0.75 - 10)	2 x (18 - 8)	
1 x (0.75 - 16)		
2 x (0.75 - 10)		
1 x 16		



10 mm (0.39")


PZ2

A1/A2
13/14
21/22

DILM...EA	DIL...XHI...	
mm ²	mm ²	AWG
1 x (0.75 - 2.5)	1 x (0.75 - 2.5)	18 - 14
2 x (0.75 - 2.5)	2 x (0.75 - 2.5)	
1 x (0.75 - 2.5)	1 x (0.75 - 2.5)	
2 x (0.75 - 2.5)	2 x (0.75 - 2.5)	
1 x (0.75 - 2.5)		
2 x (0.75 - 2.5)		


DILMC...EA, DILM...XHI...

mm ²	
1 x (0.75 - 1.5)	
2 x (0.75 - 1.5)	




DILM32-XMV


Установочное положение -
Poloha při montáži - Pozycja montażu
Poziția de montaj - Montaj konumu



DILMC...EA + 26...



DILM(C)17...M(C)38...EA



DIL...XHI(C)(V)...

DIL...XHI(C)(V)...




DANGER

The opening of the branch-circuit protective device may be an indication that a fault has been interrupted. To reduce the risk of fire or electrical shock, current-carrying parts and other components of the controller should be examined and replaced if damaged. If burnout of the element of an overload relay occurs, the complete overload relay must be replaced.



DILM(C)17...M(C)38...EA DILM(C)32-XHI... DILM32-XHI11-S

Вспомогательный
контактный модуль
Modul pomocných spínačů
Modul wyłącznika
pomocniczego
Modul cu contacte auxiliare
Yardımcı şalter modülü





Монтаж Montáž Montaż Montaj

- осадить
- зафиксировать
- nasadit
- zaklapnout
- złożyć
- zatrzasknąć
- aşezati în poziție
- blocați
- yerleştirin
- yerine yerleştirin

Демонтаж Demontáž Demontaż Demontare Sökme

- завдвинуť
- снять
- posunout
- stáhnout
- przesunąć
- wyciągnąć
- împingeți
- extrageți
- itin
- çekip çıkartın





Электрический ток! Опасно для жизни!

Только специалисты или
проинструктированные лица могут
выполнять следующие операции.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Níže uvedené práce smějí provádět pouze osoby s
elektrotechnickým vzděláním.



Porażenie prądem elektrycznym stanowi zagrożenie dla życia!

Opisane poniżej prace mogą przeprowadzać tylko
wykwalifikowani elektrycy oraz osoby odpowiednio
poinstruowane w zakresie elektrotechniki.



Atenție! Pericol electric!

Toate lucrările descrise trebuie efectuate numai
de personal de specialitate calificat și de persoane
cu cunoștințe profunde în electrotehnică.



Elektrik çarpmasından kaynaklanan ölüm tehlikesi vardır!

Aşağıda belirtilen çalışmalar ancak uzman
elektrikçiler ve elektrikle ilgili teknik eğitim almış
kişiler tarafından gerçekleştirilebilir.