



DILM(C)40...M(C)72...-EA



- (ru) Вспомогательный контактный модуль
- (cs) Modul pomocných spínačů
- (pl) Moduł wyłącznika pomocniczego
- (ro) Modul cu contacte auxiliare
- (tr) Yardımcı şalter modülü



**Электрический ток!
Опасно для жизни!**



Только специалисты или
проинструктированные лица могут
выполнять следующие операции.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Níže uvedené práce smějí provádět pouze osoby s
elektrotechnickým vzděláním.



**Porażenie prądem elektrycznym stanowi
zagrożenie dla życia!**

Opisane poniżej prace mogą przeprowadzać tylko
wykwalifikowani elektrycy oraz osoby odpowiednio
poinstruowane w zakresie elektrotechniki.



Atenție! Pericol electric!

Toate lucrările descrise trebuie efectuate numai
de personal de specialitate calificat și de persoane
cu cunoștințe profunde în electrotehnică.





Elektrik akımı! Hayati tehlike!

Aşağıdaki işlemleri yalnızca kalifiye veya eğitimli
kişiler gerçekleştirebilir.



CAUTION

The opening of the branch-circuit protective device may be an indication that a fault has been interrupted.
To reduce the risk of fire or electrical shock, current-carrying parts and other components of the controller
should be examined and replaced if damaged. If burnout of the element of an overload relay occurs,
the complete overload relay must be replaced.



(ru) Монтаж – (cs) Montáž – (pl) Montaż – (ro) Montarea – (tr) Montaj

- (ru) 1 осадить
2 зафиксировать

- (cs) 1 nasadit
2 zaklapnout

- (pl) 1 założyć
2 zatrzasknąć

- (ro) 1 așezați în poziție
2 blocați

- (tr) 1 yerleştirin
2 yerine yerleştirin

(ru) Демонтаж – (cs) Demontáž – (pl) Demontaż – (ro) Demontarea – (tr) Sökme


- (ru) 3, 4 Нажать на кнопку с фиксатором и одновременно снять
задвинуть
5
6 снять




- (cs) 3, 4 Zvedněte a současně stáhněte pojistný háček
posunout
5
6 stáhnout


- (pl) 3, 4 Podnieść hak blokady i jednocześnie wyciągnąć
przesunąć
5
6 wyciągnąć

- (ro) 3, 4 Ridicați cârligul de blocare și extrageți simultan
împingeți
5
6 extrageți


- (tr) 3, 4 Yerleştirme tuşuna basın ve aynı anda çekip çıkartın
it
5
6 çekip çıkartın




					
	14 mm (0.55")	mm ²	mm ²	mm ²	Z2
Single AWG 14 - 1		0.75 - 16	0.75 - 16	0.75 - 16	3.3 Nm (29.21 lb-in)
Double AWG 14 - 2		0.75 - 35	0.75 - 35	0.75 - 25	
		16 - 50	16 - 50	16 - 35	
		6 x 9 x 0.8	6 x 9 x 0.8	6 x 9 x 0.8	





- (ru) с резьбовым креплением
(cs) Uchycení pomocí šroubů
(pl) Mocowanie na śruby
(ro) Fixare cu șuruburi
(tr) Vidalı bağlantı



- (ru) Установочное положение
(cs) Poloha při montáži
(pl) Pozycja montażu
(ro) Poziția de montaj
(tr) Montaj konumu



DILM(C)40...M(C)65...-EA



DIULM... → Eaton.com/documentation
SDAINLM...